

ZAKRES	NR CZĘŚCI	TYP USŁUGI	PRZEBIEG	ILOŚĆ/L
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPlx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPlx	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Odczyt danych przy użyciu sprzętu diagnostycznego JLR	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.70
Oczyszczenie i nasmarowanie wysuwanych stopni bocznych	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Filtr kabinowy	LR153596	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Filtr oleju	LR133455	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Olej silnikowy	STJLR.03.5006-16 SAE 0W-20	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	9.44
Płyn chłodniczy	LR181438	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	9.10
Filtr kabinowy, zewnętrzny	LR153562	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Płyn hamulcowy	LR052652	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.15
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey	YWK1 0003L	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1.00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.90
Filtr kabinowy	LR153596	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Filtr oleju	LR133455	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Olej silnikowy	STJLR.03.5006-16 SAE 0W-20	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	9.44
Płyn chłodniczy	LR181438	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	9.10
Płyn hamulcowy	LR052652	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.15
Filtr powietrza	LR152100	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Filtr kabinowy, zewnętrzny	LR153562	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPlx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPlx	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Odczyt danych przy użyciu sprzętu diagnostycznego JLR	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00

ZAKRES	NR CZĘŚCI	TYP USŁUGI	PRZEBIEG	ILOŚĆ/L
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Oczyszczenie i nasmarowanie wysuwanych stopni bocznych	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey	YWK1 0003L	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1.00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	6.10
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPlx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Jazda testowa zgodnie z instrukcją w TOPlx	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Odczyt danych przy użyciu sprzętu diagnostycznego JLR	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Oczyszczenie i nasmarowanie wysuwanych stopni bocznych	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Filtr kabinowy	LR153596	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Filtr oleju	LR133455	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Olej silnikowy	STJLR.03.5006-16 SAE 0W-20	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	9.44
Płyn chłodniczy	LR181438	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	9.10
Filtr kabinowy, zewnętrzny	LR153562	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Świece zapłonowe	LR178881	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	6.00
Pasek osprzętu	LR185208	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Olej skrzyni rozdzielczej	LR160851	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.25
Przewód hamulcowy przód, prawy	LR153820	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Przewód hamulcowy przód, lewy	LR153821	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Przewód hamulcowy tylny, prawy	617123463	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Przewód hamulcowy tylny, lewy	617123462	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.00
Olej tylnego dyferencjału	LR050750	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1.27
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey	YWK1 0003L	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwi	1.00