

ZAKRES	NR CZĘŚCI	TYP USŁUGI	PRZEBIEG	ILOŚĆ/L
Filtr kabinowy	LR115835	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Filtr oleju	LR073669	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Olej silnikowy	SAE 0W30 STJLR.03.5007	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	6,52
Płyn hamulcowy	LR052652	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey	YWK10003L	Część	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Usunięcie zanieczyszczeń z zewnętrznego filtra powietrza	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Odczyt danych przy użyciu sprzętu diagnostycznego JLR	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	34 000 km / 24-miesięczny serwis	1,70
Filtr powietrza	LR071942	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Pasek osprzętu	LR139646	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Napinacz paska osprzętu	LR183531	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Filtr kabinowy	LR115835	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Filtr oleju	LR073669	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Olej silnikowy	SAE 0W30 STJLR.03.5007	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	6,52
Płyn hamulcowy	LR052652	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Filtr paliwa	LR155579	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey	YWK10003L	Część	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	2,30
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Usunięcie zanieczyszczeń z zewnętrznego filtra powietrza	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Odczyt danych przy użyciu sprzętu diagnostycznego JLR	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00

ZAKRES	NR CZĘŚCI	TYP USŁUGI	PRZEBIEG	ILOŚĆ/L
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	68 000 km / 48-miesięczny serwis	1,00
Filtr baterii MHEV	LR115526	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Płyn hamulcowy	LR052652	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy przód, lewy	LR133936	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy tył, lewy	LR115088	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy przód, prawy	LR133933	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Przewód hamulcowy tył, prawy	LR115087	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Filtr kabinowy	LR115835	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Filtr oleju	LR073669	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Olej silnikowy	SAE 0W30 STJLR.03.5007	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	6,52
Wymiana baterii w kluczyku SmartKey	YWK10003L	Część	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja otwartych kampanii serwisowych i przywoławczych	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Opróżnienie osadnika wody w filtrze paliwa	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Inspekcja pojazdu zgodnie z dokumentacją w instrukcjach TOPIx, jeśli jest możliwość z eVHC	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Usunięcie zanieczyszczeń z zewnętrznego filtra powietrza	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Odczyt danych przy użyciu sprzętu diagnostycznego JLR	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Odnotowanie nieprawidłowości technicznych pojazdu i dodatkowych czynności do wykonania	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Reset wskaźnika serwisowego	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Wprowadzenie przeglądu do systemu OSH	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Wjazd pojazdu na stanowisko serwisowe	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Wyjazd pojazdu ze stanowiska serwisowego	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Weryfikacja ogumienia (ciśnienie, głębokość bieżnika, ewentualne uszkodzenia)	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	1,00
Czynności serwisowe	0	Robocizna	102 000 km / 72-miesięczny serwis	2,40